



Istruzioni fissaggio

DISPLAY COVER

per Distributori Automatici con touchscreen



5 Risultato finale.



Tel. 0587 732257 - Fax 0587 736763
arboh@arboh.com - www.arboh.com

Piegare lungo la linea tratteggiata


1

Pulire accuratamente la superficie intorno al touchscreen utilizzando **alcool isopropilico** e lasciare asciugare per qualche minuto.



2

Rimuovere tutta la **pellicola siliconata** (rossa) dai lati, sopra, sotto e dalla striscia trasversale.



3

Posizionare la cover allineandola perfettamente **agli angoli** del touchscreen.



4

Una volta posizionata, premere su tutta la zona a contatto e **tenere premuto per qualche secondo** (circa 20 sec.).



(20 sec. ca.)

